




高雄市政府環境保護局中區資源回收廠


104年1月至104年12月份各項環境檢測結果統計圖


● 104年1月-104年12月煙道廢氣檢測結果-粒狀物.....	2
● 104年1月-104年12月煙道廢氣檢測結果-氮氧化物.....	3
● 104年1月-104年12月煙道廢氣檢測結果-硫氧化物.....	4
● 104年1月-104年12月煙道廢氣檢測結果-不透光率.....	5
● 104年1月-104年12月煙道廢氣檢測結果-氯化氫.....	6
● 104年1月-104年12月煙道廢氣檢測結果-一氧化碳.....	7
● 104年1月-104年12月煙道廢氣檢測結果-鉛.....	8
● 104年1月-104年12月煙道廢氣檢測結果-鎘.....	9
● 104年1月-104年12月煙道廢氣檢測結果-汞.....	10
● 104年1月-104年12月噪音監測(L日).....	11
● 104年1月-104年12月噪音監測(L晚).....	12
● 104年1月-104年12月噪音監測(L夜).....	13
● 104年1月-104年12月噪音監測(Ld).....	14
● 104年1月-104年12月噪音監測(Ln).....	15
● 104年1月-104年12月噪音監測(Ldn).....	16
● 104年1月-104年12月振動監測(Lv10日).....	17
● 104年1月-104年12月振動監測(Lv10夜).....	18
● 104年1月-104年12月振動監測(Lv10(24hr)).....	19


























噪音監測-L_日



噪音監測-L_晚




噪音監測-L_夜




噪音監測-L_d

■ 警鼎新村 ■ 廠址周界 ■ 警衛室旁空地




噪音監測-L_n

■ 警鼎新村 ■ 廠址周界 ■ 警衛室旁空地




噪音監測-L_{dn}


■ 警鼎新村 ■ 廠址周界 ■ 警衛室旁空地



振動監測-L_{V10}日



振動監測-L_{V10}夜



振動監測-L_{v10}(24hr)

■ 警鼎新村 ■ 廠址周界 ■ 廠內警衛室旁空地

